Ändrar loket körriktning vid hög körspänning, så måste fjäderhaken på reläet försiktigt böjas lite i riktning "a". Om loket int omedelbart reagerar vid omkoppling av körriktningen, böj fjäderhaken i riktning "b".

Borstarna måste ligga mot kollektorn med lätt tryck. Om det visar sig nödvändigt, måste fjädrarnas tryck justeras. – Vid byte av borstar (60 030) rengör borsthållarna!

Hvis lokomotivet ændrer kørselsretning ved høj korespænding, skal fjederophængingshagen bøjes noget i retning af "a". Hvis ændring af kørselretningen sker med forsinkelse, skal fjederophængingshagen bøjes i retning af "b".

Børsterne skal ligge mod kollektoren med et let tryk. Hvis børsterne ligger for stramt må trykfjedrenes spænding justeres. – Ved udskiftning af børster (60 030) skal børsteføringerne rengøres.

Schakelt de machine reeds om bij hoge rijspanning, dan moet het veerhaakje iets in de richting "a" gebogen worden. Gaat het schakelen traag, dan wordt het verhaakje iets meer in richting "b" gebogen.
De borstels moeten tamelijk licht tegen de collector aan drukken. Eventueel moet de spanning van de drukveertjes iets bijgesteld worden. – Indien borstels (60 030) vernieuwd worden, steeds meteen de kokertjes waar de borstels gemakkelijk in moeten glijden reinigen!

Gebr. Märklin & Cie. GmbH. 732 Göppingen

Printed in Western Germany
Imprimé en Allemagne
Impreso en Alemania

märklin HO



3000	60 010	7154	7185
3003	60 010	7153	7158
3016	60 010	7153	7164
3021	60 010	7154	7183
3022	60 015	7153	7185
3030	60 015	7153	7185
3041	60 015	7153	7164
3043	60 015	7153	7164
3044	60 015	7154	7185
3050	60 015	7153	7164
3054	60 015	7153	7164
3055	60 015	7154	7164
3060	60 015	7154	7185
3062	60 015	7154	7185
3064	60 010	7154	7185
3066	60 015	7154	7164
3067	60 015	7154	7164
3074	60 015	7154	7164
3075	60 015	7154	7164
3077	60 015	7154	7164
3078	60 015	7154	7185
3080	—	7154	7185
3083	60 015	7152	7185
3086	60 015	7152	7185
3087	—	7154	7185
3089	60 015	7152	7185
3090	—	7154	7185
3092	60 015	7152	7185
3093	60 015	7152	7185
3094	60 015	7152	7185
3095	60 010	7153	7185
3098	60 015	7152	7185
3099	60 015	7152	7185

märklin HO

SERVICE

68 299 YAN 1276 ju